


CN1008 传感器参数



量程

kpa	3447
psi	500

外形尺寸

整体长度 L	整体宽度 W	Tab 长度 A	斜边高度 BH	整体厚度 T	矩阵宽度 MW	矩阵高度 MH	传感区参数						感测点总数量	单位面积感测点数量
							列	行	数量	行宽	行间距	数量		
							列宽 CW	列间距 CS	$Qty.$	RW	RS	$Qty.$		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(感测点/cm ²)
500	137	375	32	0.35	104	88	0.8	2.0	52	0.8	2.0	44	2288	25
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(感测点/in ²)
19.69	5.39	14.76	1.26	0.013	4.09	3.46	0.031	0.079	52	0.031	0.079	44	2288	160.2

