




CN1911 传感器参数



量程	
kpa	3447
psi	500

外形尺寸				传感区参数							总计			
整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab长度 <i>A</i>	斜边高度 <i>BH</i>	整体厚度 <i>T</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列			行			感测点总数量	单位面积感测点数量
							列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(感测点/cm ²)
400	218	246	28	0.35	192	110	2.2	3.7	52	2.2	3.7	30	1560	7.3
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(感测点/in ²)
15.75	8.58	9.69	1.1	0.013	7.56	4.33	0.087	0.147	52	0.087	0.147	30	1560	46.3

