




CN3211 传感器参数



量程

kpa	3447
psi	500

外形尺寸

传感区参数

总计

整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab长度 <i>A</i>	斜边高度 <i>BH</i>	整体厚度 <i>T</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列			行			感测点总数量	单位面积感测点数量
							列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(感测点/cm ²)
402	356	202	51	0.35	326	116	4.9	6.3	52	1.5	2.7	44	2288	5.9
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(感测点/in ²)
15.83	14.02	7.95	.01	0.013	12.83	4.57	0.192	0.248	52	0.059	0.106	44	2288	38

