




传感器
CN1018



外形尺寸

传感区参数

总计

整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab长度 <i>A</i>	整体厚度 <i>T</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列			行			感测点总数量	单位面积感测点数量 (感测点/cm ²)
						列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(感测点/cm ²)
500	111	306	0.2	105	188	0.9	2.4	44	2.2	3.7	52	2288	11.3
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(感测点/in ²)
19.69	4.37	12.05	0.008	4.13	7.4	0.035	0.094	44	0.087	0.146	52	2288	72.9

量程

kPa	3447
psi	500