




传感器
CN5101



外形尺寸

传感区参数

总计

整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab 长度 <i>A</i>	整体厚度 <i>T</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列			行			感测点 总数量	单位面积 感测点 数量
						列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(sensel per sq-cm)
340	145.2	166.6	0.2	108.8	108.8	1.3	2.5	44	1.3	2.5	44	1,936	15.5
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(sensel per sq-in)
13.39	5.72	6.56	0.008	4.28	4.28	0.051	0.098	44	0.051	0.098	44	1,936	100.0

量程

kPa	69	345	1,725
psi	10	50	250