




传感器
CN5511



外形尺寸

传感区参数

总计

整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab长度 <i>A</i>	整体厚度 <i>T</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>	感测点 总数量	单位面积 感测点 数量
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(感测点/cm ²)
565.2	313.8	411.8	0.2	290	100	1.8	8.2	36	1.8	3.9	26	936	3.1
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(感测点/in ²)
22.25	12.35	17.39	0.008	11.42	3.94	0.071	0.323	36	0.071	0.154	26	936	20.1

量程

kPa	2,413	5,516
psi	350	800