




CN1211 传感器参数



量程

kpa	3447
psi	500

外形尺寸

外形尺寸							传感区参数						总计	
整体长度 L	整体宽度 W	Tab长度 A	斜边高度 BH	整体厚度 T	矩阵宽度 MW	矩阵高度 MH	列			行			感测点总数量	单位面积感测点数量
							列宽 CW	列间距 CS	数量 $Qty.$	行宽 RW	行间距 RS	数量 $Qty.$		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(感测点/cm ²)
400	146	260	14	0.35	120	110	2.6	4.1	30	2.2	3.7	30	900	6.6
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(感测点/in ²)
15.75	5.75	10.24	0.55	0.013	4.72	4.33	0.102	0.161	30	0.087	0.147	30	900	42.3

