


CN3811 传感器参数



量程

kpa	3447
psi	500

外形尺寸

传感区参数

总计

整体长度 L	整体宽度 W	Tab 长度 A	整体厚度 T	矩阵宽度 MW	矩阵高度 MH	列		数量 $Qty.$	行		数量 $Qty.$	感测点 总数量	单位面积 感测点 数量
						列宽 CW	列间距 CS		行宽 RW	行间距 RS			
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(感测点/cm ²)
420	399	300	0.2	389	110	5	7.5	52	4.5	7	16	832	1.9
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(感测点/in ²)
16.53	15.7	11.81	0.008	15.3	4.33	0.197	0.295	52	0.177	0.276	16	832	12.3

