


CN5050 传感器参数



量程

kpa	6895
psi	1000

外形尺寸

传感区参数

总计

整体长度 L	整体宽度 W	Tab 长度 A	整体厚度 T	矩阵宽度 MW	矩阵高度 MH	列		数量 $Qty.$	行		数量 $Qty.$	感测点 总数量	单位面积 感测点 数量
						列宽 CW	列间距 CS		行宽 RW	行间距 RS			
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(感测点/cm ²)
800	510	290	0.2	500	500	6.2	9.7	52	7.9	11.4	44	2288	0.9
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(感测点/in ²)
31.5	20.08	11.42	0.008	19.69	19.69	0.244	0.382	52	0.311	0.449	44	2288	5.8

