


CN0207 传感器参数



量程

kpa	1379
psi	200

外形尺寸

整体长度 <i>L</i>		整体宽度 <i>W</i>		Tab 长度 <i>A</i>		整体厚度 <i>T</i>		矩阵宽度 <i>MW</i>		矩阵高度 <i>MH</i>		列			行			感测点 总数量	单位面积 感测点 数量
												列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(感测点/cm ²)
400	69	309	0.2	28	69	0.3	0.7	44	0.5	1.5	52	2288						95	
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(感测点/in ²)
15.8	2.7	12.2	0.008	1.1	2.7	0.01	0.03	44	0.02	0.06	52	2288						555	

