




CN1002-Y 传感器参数



量程

kpa	689
psi	100

外形尺寸

传感区参数

总计

整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab长度 <i>A</i>	整体厚度 <i>T</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列		行			感测点总数量	单位面积感测点数量	
						列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>			数量 <i>Qty.</i>
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)		(感测点/cm ²)	
400	110	346	0.2	100	29	2.1	3.9	26	3.2	5.2	6	132	4.9
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)		(感测点/in ²)	
15.7	4.3	13.6	0.008	3.94	1.14	0.08	0.15	26	0.13	0.2	6	132	33.3

