


CN1008-1 传感器参数



量程

kpa	69
psi	10

外形尺寸

外形尺寸					材料		传感器参数			行			总计	
整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab长度 <i>A</i>	整体厚度 <i>T</i>	斜边高度 <i>BH</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列			行			感测点 总数量	单位面积 感测点 数量
							列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm) 500	(mm) 137	(mm) 370	(mm) 0.2	(mm) 36	(mm) 104	(mm) 88	(mm) 1.2	(mm) 2	52	(mm) 1.2	(mm) 2	44	2288	(感测点/cm ²) 25
(in) 19.7	(in) 5.4	(in) 14.6	(in) 0.008	(in) 1.4	(in) 4.1	(in) 3.5	(in) 0.05	(in) 0.08	52	(in) 0.05	(in) 0.08	44	2288	(感测点/in ²) 156.3

传感区参数

总计

