


CN5711 传感器参数



外形尺寸				传感区参数								总计	
整体 长度 <i>L</i>	整体 宽度 <i>W</i>	Tab 长度 <i>A</i>	整体 厚度 <i>T</i>	矩阵 宽度 <i>MW</i>	矩阵 高度 <i>MH</i>	列			行			感测点 总数量	单位面积 感测点 数量
						列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			
580	599	458	0.2	575	112	9.1	11.1	52	1.57	2.57	44	2288	3.5
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			
22.83	23.58	18.03	0.008	22.64	4.41	0.358	0.437	52	0.062	0.101	44	2288	22.7

